

reatec



### ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР

КОД ТОВАРА	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ( °С )
1	37,8 °С - 77 °С
1A	54,4 °С - 104 °С
2	82 °С - 132 °С
2A	110 °С - 160 °С
3	138 °С - 188 °С
3A	166 °С - 216 °С
4	193 °С - 254 °С
4A	199 °С - 260 °С

\* Для подтверждения показателей термометров, установленных в печах и равномерности тепла,

\* Для контроля выдержки изделия внутри печи с достижением заданной температуры,

\* Наблюдение за температурой критических частей механизмов (подшипников, подошв, электромоторов, и тп.)

\* Этикетки для измерения температуры можно использовать в процессах отверждения и сушки красок, в электронной промышленности, для обнаружения неисправностей оборудования.

\* Возможность быстрого, простого и точного измерения

« Точность измерений  $\pm 1\%$

\* Обеспечивает возможность измерения температуры за 1-3 секунды,

